Гильзы термометрические

Ссылка на сайт

Гильзы защитные термометрические типа О имеют следующие модификации:


- OS4 гильзы цилиндрические сварные со стопорным винтом с вварным присоединением;
- OG1 гильзы цилиндрические резьбовые со стопорным винтом;
- OG3 гильзы цилиндрические резьбовые приварные; OT1 гильзы цилиндрические фланцевые;

- OSW гильзы цилиндрические приварные цельноточеные;
- OSW1 гильзы конические приварные цельноточеные;
- OSW2 гильзы конические приварные цельноточеные;
- ОС гильзы цилиндрические керамические.

Рабочая среда – жидкость, пар, газ (в том числе газообразный кислород и кислородосодержащие среды).

Таблица 1

Наименование материала	Условное обозначение материала	Максимальная температура применения, °С
Сталь нержавеющая 12X18H10T, 08X18H10T, 1.4541, AISI 321	S	800
Сталь нержавеющая 10Х17Н13М2Т, 1.4571, AISI 316Ті	S1	900
Сталь нержавеющая 08Х18Н10, AISI 304, 1.4301	S2	800
Сталь нержавеющая 15Х25Т, 1.4746	S3	1100
Сталь низколегированная 15ХМ, 1.7335	SO	800
Корунд 799	799	1700





Гильза защитная термометрическая OG



Определение длины гильзы в зависимости от вида штуцера



Схема составления условного обозначения гильз модификации ОС Гильза____-__

1 2 3 4 5 6 7 8 TY BY 390317133.005-2018, где:

- 1 Модификация согласно рисункам 5 7 и таблицам 6 8;
- 2 Диаметр наружный, d, мм;
- 3 Диаметр внутренний, D, мм;
- 4 Длина, L, мм;
- 5 Монтажная резьба d1 для гильз модификации OG1, OG2;
- 6 Монтажная резьба термометра D1 для гильз модификации OG2, OG3:
- Для гильз под термометр с подвижным штуцером в обозначение резьбы необходимо добавлять букву Р: например, M20x1,5P;
- 7 Условное обозначение материала согласно таблице 1;
- 8 Кислород (для газообразного кислорода и кислородосодержащих сред).






Рисунок 5 – Гильза цилиндрическая резьбовая со стопорным винтом OG1

Таблица 6

Диаметр, мм			Длина,	ММ	Давление	Расчетная допустимая
d	D	d1	L1	L*	номинальное**, PN, МПа	скорость потока**, w0, м/с
4	3,4		53-2003	50-2000	0,01-5,0	0,13-28,00
5	4,2	M10x1,0; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5;	53-2003		0,02-6,3	0,09-35,00
6	5,0		53-2003		0,03-8,0	0,16-44,00
7	5,0		54-2004		0,06-20,0	0,41-60,00
8	6,8	M18x1,5;	8x1,5; 53,5-2003,5		0,05-8,0	0,34-90,00
9	7,0	M20x1,5; M27x2,0; G1/8; G1/4; G3/8;	54,5-2004,5		0,1-16,0	0,37-101,00
10	7,0		55,5-2005,5		0,16-25,0	0,53-97,00
11	7,0		56-2006		0,16-25,0	0,77-76,00
12	9,0	G1/2;	55,5-2005,5		0,16-16,0	0,79-133,00
14	10,0	G3/4	G3/4 56,5-2006,5 0,30-20,0	0,30-20,0	0,58-122,00	
15	11,0		56,5-2006,5		0,30-20,0	0,81-141,00




Рисунок 6 – Гильза цилиндрическая резьбовая OG2



Таблица 7

аолица /										
Диаметр, мм				Длина, мм				Давление номинальное**,	Расчетная допустимая скорость	
d	D	d1	D1	L3	L3 L4 L1 L*		L*	PN, MΠa	потока**, w0, м/с	
8	6,8	M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5;	M10x1,0; M12x1,0; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8;	11; 11; 11; 14; 14; 16; 16; 14; 14;	15; 15; 15; 18; 18; 22; 22; 18; 22	53,5-2003,5	50-2000	05-8,0	0,11-185,00	
9	7,0	M20X1,5, M27x2,0; G3/8; G1/2; G3/4				54,5-2004,5	50-2000	0,1-16,0	0,37-201,00	
10	7,0	M18x1,5; M20x1,5; M27x2,0; G1/2; G3/4				55,5-2005,5	50-2000	0,16-20,0	0,29-214,00	
11	7,0	M20x1,5; M27x2,0; G1/2; G3/4	G1/2			56-3156	50-3150	0,06-25,0	0,63-223,00	
12	9,0	M20x1,5; M27x2,0; G1/2; G3/4	M12x1,0; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8; G1/2	11; 11; 14; 14; 16; 16; 14; 14;	15; 15; 18; 18; 22; 22; 18; 18; 22	55,5-3155,5	50-3150	0,06-16,0	0,61-260,00	
14	10,0	M27x2,0; G3/4	M12x1,0; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8; G1/2	11; 11; 14; 14; 16; 16; 14; 14;	15; 15; 18; 18; 22; 22; 18; 18;	56,5-3156,5	50-3150	0,10-20,0	0,66-233,00	
15	11,0		M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8; G1/2	14; 14; 16; 16; 14; 14;	18; 18; 22; 22; 18; 18; 22	56,5-3156,5	50-3150	0,10-20,0	0,78-271,00	






Рисунок 7 – Гильза цилиндрическая резьбовая приварная OG3

Таблица 8

Tao/inqu 5									
Диаметр, мм				Длина, мм			Давление	Расчетная допустимая	
d	D	D1	D2	L2	L*	L1	номинальное**, PN, МПа	скорость потока**, w0, м/с	
6	5,0	M10x1,0;	18; 18; 18; 20; 25; 30; 30; 36; 20; 25;	; 12; ; 12; ; 12; ; 16; ; 16; ; 16; ; 20; ; 12; ; 16;	50-2000	53-2003	0,03-8,0	0,17-39,20	
8	6,8	M12x1,5; M14x1,5;				53,5-2003,5	0,05-8,0	0,35-99,00	
9	7,0	M14x1,5, M16x1,5;				54,0-2004,0	0,10-16,0	0,38-115,00	
10	7,0	M18x1,5; M20x1,5;				55,5-2005,5	0,16-20,0	0,31-120,00	
11	7,0	M20X1,3, M27X2,0;				56,0-2006,0	0,16-25,0	0,77-127,00	
12	9,0	G1/8;				55,5-2005,5	0,16-16,0	0,79-147,00	
14	10,0	G1/4; G3/8;				56,5-2006,5	0,30-20,0	0,58-135,00	
15	11,0	G1/2; G3/4	30; 36			56,5-2006,5	0,30-20,0	0,81-155,00	
15	9,0	M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; M27x2,0; G1/4; G3/8; G1/2; G3/4	20; 25; 30; 30; 36; 20; 25; 30; 36	12; 16; 16; 16; 20; 12; 16; 16: 20		57,0-2007,0	0,40-32,0	0,68-56,80	

Примечания:

^{1*} Длина, L, мм, из ряда: 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 или по заказу (доступного для данного типа гильзы).

 $^{2^{**}}$ Давление номинальное PN и расчетная допустимая скорость потока ${f w0}$ (в зависимости от длины и материала гильзы) рассчитаны для полного погружения обечайки в поток среды с плотностью ${
ho}$ =1000 кг/м3 при температуре среды 20 °C